# Biresin® G21 Schnellgießharz, gefüllt

## **Anwendungsbereiche**

zum Gießen von Modellen, Kernseelen, Negativen, Kontrollabgüssen und Musterteilen mittlerer Abmessungen

#### **Produktvorteile**

- nahezu geruchlos
- leicht von Hand mischbar und sehr gute Fließfähigkeit
- kurze Entformzeit und geringer Schwund
- sehr feines Gefüge
- sehr gut mechanisch bearbeitbar, z. B. durch Fräsen und Bohren bzw. nachträgliches Finishen mit feinen Schleifmitteln zu hochwertigen Oberflächen

## **Beschreibung**

Basis 2K-PUR-System,

Harz Biresin® G21, Polyol, hellgrau oder schwarz, gefüllt

Härter Biresin® G21, Isocyanat auf MDI-Basis, braun-transparent, ungefüllt

- Harter						
Verarbeitungsdaten		Harz	Härter			
Einzelkomponenten	·	Biresin® G21	Biresin® G21			
Viskosität, 25°C	mPas	~ 2,500	~ 40			
Dichte	g/ml	1,74	1,23			
Mischungsverhältnis Harz zu Härter	in Gewichtsteilen	100	15			
		Mischung				
Mischviskosität, 25°C	mPas	~ 2.100				
Topfzeit, 200 g, RT	min	5 -	- 6			
Entformzeit, RT	min	30				
Aushärtezeit, RT	d	;	3			

Physikalische Daten (ca. Werte)				
Biresin® G21 Harz		mit Härter	Biresin <sup>®</sup> G21	
Farbe			hellgrau oder schwarz	
Dichte	ISO 1183	g/cm³	1,7	
Shore-Härte	ISO 868	-	D 80	
E-Modul	ISO 178	MPa	2.500	
Biegefestigkeit	ISO 178	MPa	35	
Druckfestigkeit	ISO 604	MPa	75	
Schlagzähigkeit	ISO 179	kJ/m²	5	
Wärmeformbeständigkeit	ISO 75B	°C	80	
Lineare Schwindung	intern	%	0,16 - 0,20	

# Verpackung

Arbeitspackungen Biresin® G21 A+B Pack, schwarz und grau 6 x 1 kg netto Harz +

Einzelgebinde Biresin® G21 Harz schwarz und grau

Biresin® G21 Härter

6 x 0,15 kg netto Härter im Karton

25 kg; 8 kg netto 3,75 kg; 1,2 kg netto



#### Verarbeitung

- Die Material- und Verarbeitungstemperatur soll zwischen 18 und 25°C liegen.
- Vor der Verarbeitung muß die Harzkomponente sorgfältig homogenisiert werden. Die Härterkomponente sollte aufgeschüttelt werden.
- Bei der Verarbeitung ist auf trockene Bedingungen und trockene Formoberflächen zu achten.
- Poröse Formoberflächen (Holz) sind zuvor gut zu versiegeln.
- Danach sind die Mischungen sofort in die sorgfältig mit Trennmitteln (z. B. Sika® Trennmittel 810 oder 815 Quick bzw. Sika® Trennwachs 818, n\u00e4here Angaben siehe jeweilige Produktdatenbl\u00e4tter) vorbehandelten Formen zu gie\u00dfen.
- Zur Reinigung der ausgehärteten Formstoffe von Wachsresten sollten nur möglichst umweltfreundliche Wachslöser, wie z. B. Sika® Reinigungsmittel 5, verwendet werden. Bei der Anwendung von anderen Reinigern ist zuvor deren Verträglichkeit mit dem Harz zu testen.

#### Lagerung

- In temperierten Räumen (18 25°C) und ungeöffneten Originalgebinden beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.
- Durch ungünstige Lagerbedingungen kristallisierte Komponenten sind durch vorsichtiges, möglichst kurzzeitiges Erwärmen auf max. 70°C zu entkristallisieren und vor der Verarbeitung wieder auf Raumtemperatur abzukühlen.
- Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder feuchtigkeitsdicht zu verschließen und baldmöglichst zu verarbeiten.

#### Gefahrenhinweise

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.

In nicht ausgehärtetem Zustand sind unsere Erzeugnisse in der Regel wassergefährdend und dürfen deshalb nicht in die Kanalisation, in Gewässer und in das Erdreich gelangen.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen unsere "Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH" zur Verfügung.

## **Entsorgung**

Nicht ausgehärtete Produkte sind in der Regel besonders überwachungsbedürftige Abfälle und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Ausgehärtetes Material kann nach Absprache mit der jeweils zuständigen Behörde oder Deponie als Haus- / Gewerbeabfall entsorgt werden.

Auskunftspflichtig für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Behörden, wie z.B. Landratsamt, Umweltschutzamt oder Gewerbeaufsichtsamt.

## Datenbasis

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

#### Rechtshinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.



Weitere Informationen:

Sika Deutschland GmbH Niederlassung Bad Urach Stuttgarter Str. 139 D - 72574 Bad Urach Deutschland

Tel: +49 (0) 7125 940 492
Fax: +49 (0) 7125 940 401
Email: tooling@de.sika.com
Internet: www.sika.de



